

ZN.II.5183.80(2).2015.jw

Elk, dnia 10.08.2015 r.

„Administrator” Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO DN.

19-08-2015

L.dz.

„Administrator” sp. z o.o.

ul. Poczтовая 3
11-500 Giżycko

dotyczy: Giżycko, ul. Nowowiejska 1 - budynek mieszkalny wielorodzinny ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Giżycko

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2015 r. (wpłynęło: 22.06.2015 r.), L.dz.KD/K/31/07/2015, w sprawie wydania opinii dla prac remontowych budynku przy ul. Nowowiejskiej 1 w Giżycku, Kierownik Delegatury w Elku działający z up. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie wnosi uwag w zakres planowych prac oraz akceptuje przedłożony program robót remontowych.

z up. Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Zuzanna Górska
KIEROWNIK DELEGATURY W ELKU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

L.dz.KD/K/.....31/07/2015

Giżycko, dn. 27.07.2015

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE
DELEGATURA W EŁKU
ul. Mickiewicza 11,19-300 EŁK**

Wasz znak: ZN.II.5183.80.2015.jw

ADMINISTRATOR z o. o. działając jako zarządca nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w nawiązaniu do pismo z dnia 09.07.2015r przedstawia poniżej szczegółowy zakres prac **dotyczący wydania opinii** dla budynku będącego w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Giżycko przy ul. **Nowowiejska 1** w Giżycku.

Planowany zakres prac:

1. Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskich i elementów odprowadzenia wody

Rozbiórka pokrycia dachu – wymiana deskowania, łączenia, wymiana dachówki na ceramiczną w kolorze ceglanym, obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu – blacha ocynkowana

Dobudówka – wymiana papy termozgrzewalnej na nową, wymiana obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana

2. Remont kominów ponad dachem i na poddaszu


Rozbiórka kominów ponad dachem – nowe z cegły klinkierowej, w części poddasza uzupełnienie tynków

3. Remont klatki schodowej

Naprawa istniejących tynków wewnętrznych, szpachlowanie, malowanie, lakierowanie poręczy balustrady schodowej, wykonanie terakoty na poziomie parteru

4. Wymiana okna klatki schodowej

Wymiana na okno z PCV z zachowaniem wzoru i koloru istniejącego



27 LIP. 2015

ADMINISTRATOR sp. z o. o.

11-500 Giżycko ul. Poczтова 3 www.administrator-gizycko.pl

5. Remont elewacji:

- wykonanie tynku cienkowarstwowego z zachowaniem obecnych profili elewacyjnych (wymiana na nowe wg.wzoru) – kolor jasno żółty – zbliżony do koloru istniejącej elewacji

– wymiana parapetów okiennych

Blacha stalowa ocynkowana

- wymiana stolarki okiennej w części poddasza

Okna PCV -białe

– wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z doświetleniem – wzór i kolor jak istniejące
-brązowe

6. Remont/wykonanie opaski wokół budynku.

Rozbiórka istniejącej opaski betonowej (wejście od podwórka), wykonanie nowej z kostki betonowej gr. 6cm

W załączeniu przedmiar robót.

Z poważaniem

Katarzyna Dubowska

zarządca
zasobów komunalnych

Do wiadomości:

1. a/a

2. adresat