


RZUT PIWNIC

Skala 1 : 200


Sprawozdanie techniczne - opinia
techniczna, kosztorys
Edward Augustynowicz
14.12.2018


Zarząd Wspólnoty Wilanowska 5A
Inwentaryzacja hala garażowa
Opracowanie własne
08.03.2021

 - Przecieki stropu

 - Ściany do ponownej izolacji

 Miejsca podsiąkania hali garażowej

 Miejsca przesiąkania sufitu hali garażowej

 Miejsca spękań ścian hali garażowej

